

اشتباهات پرتکرار طراحان در نقشه‌های معماری

۱	عدم ارائه کروکی پیش ساخت (در نظر گرفتن کد ورودی طبق آن)
۲	ارائه ندادن کامل شیت ها با مهر و امضا در جلسات
۳	مشخص نکردن دقیق ابعاد کلی سایت پلان، ابعاد بنا و پیشروی‌ها (اندازه گذاری سایت پلان)
۴	ابعاد نامناسب سرویس‌های بهداشتی و حمام (حداقل ابعاد و فاصله مبلمان از دیوار رعایت شود)
۵	زیرنویس ناقص در نقشه‌ها (توضیحات در خصوص تهویه، ضد حریق، نوع آبگرمکن، ابعاد ستون ها و ...)
۶	عدم توجه به تهویه زیرزمین و ترسیمات مسیر و خروجی آن (به صورت طبیعی یا مکانیکی)
۷	عدم درج کدها به‌طور دقیق و روشن (کد ورودی ها، طبقات، پاگردها، نورگیرها و ...)
۸	موارد سازه ای : الف - عدم لحاظ ضخامت تیر بین باکس پله و آسانسور ب - عدم لحاظ ستون کافی برای بستن سقف زیرزمین با توجه به وجود حفره رمپ در سقف پ - عدم رعایت اصول صحیح تیرریزی در سرگیری‌ها (رمپ ، راه پله و ...) ت - عدم توجه به واقعی بودن ابعاد ستون با توجه به فاصله بین ستون‌ها و تعداد طبقات ث - عدم پیش‌بینی آویز تیر و فضای مفید باقی‌مانده زیر آن در پلان‌ها و مقاطع (ایجاد سرگیری و رعایت نشدن ارتفاع مناسب در فضاها)
۹	عدم توجه به فضای مفید جلوی آسانسور (برای آسانسور ۱۰۰۰ کیلوگرم)
۱۰	تداخل ستون در فضای پاگرد ۱،۲ متر در ۱،۲۰ متر (فضای پاگرد باید بدون مانع در نظر گرفته شود)