



جناب آقای مهندس لیاقت
رئیس محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس
موضوع: ابلاغ صورت جلسه

با سلام

احتراماً، پیرو جلسه مشترک تاریخ ۱۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ فی مابین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با محوریت مباحث تخصصی ((ایمنی و حفاظت ساختمان ها در برابر حریق))، به پیوست صورت جلسه مربوطه جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

مسعود مصفا
رئیس سازمان



رونوشت:

- شهردار محترم بندرعباس جهت استحضار
- جناب آقای مهندس امیرعیسی منیری عضو محترم هیات مدیره سازمان جهت استحضار
- مدیر محترم فنی سازمان استان جهت آگاهی و اقدام لازم
- مسئول محترم روابط عمومی سازمان استان جهت آگاهی و اطلاع رسانی لازم



شماره جلسه :	اول	تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳	شماره صفحه : یک
شرح مصوبات	مسئول پیگیری	مهلت پیگیری	
<p>۱- پیرو مکاتبه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره ص/۱۴۰۴/۵۳۷۷ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ (پیوست) ، مقرر گردید با توجه به تکمیل و ارائه گزارش های نظارتی توسط ناظرین ، فرم مجزا در قالب تعهد تایید اجرای سیستم اطفاء حریق از ناظرین دریافت نگردد.</p> <p>۲- تشخیص نیاز ساختمان مسکونی به اجرای کامل شبکه بارنده خودکار (فول اسپرینکلر) ، مشروط بر آن که حداکثر ارتفاع ساختمان از تراز زمین بیشتر از ۲۳ متر نشود ، با دستور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس ، مندرج در نقشه های معماری باشد.</p> <p>۳- تشخیص نیاز ساختمانهای مستقل با کاربری تجاری و اداری به اجرای کامل شبکه بارنده خودکار (فول اسپرینکلر) ، با بررسی های لازم و توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شود که متعاقباً با توجه به گروه ساختمانی ، مترژ و مشخصات تصمیم گیری خواهد شد.</p> <p>۴- در ساختمانها با تعداد طبقات ۵ طبقه و کمتر ، مطابق با بند ۳-۹-۳ از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع شبکه های لوله آب آتش نشانی و مستند به استاندارد NFPA 14 ، جعبه های آتش نشانی در کلیه طبقات نصب گردد.</p> <p>۵- در ساختمانهایی که بیش از یک لابی دارند ، در لابی دوم تجهیز تکرار کننده سیستم اعلام حریق ، نیز طراحی و اجرا گردد.</p> <p>۶- در خصوص ساختمانهایی که روی بام آنها انباری با گروه خطر معمولی یک وجود دارد ، حتی در صورتی که ساختمان مجهز به شبکه بارنده خودکار کامل (فول اسپرینکلر) نباشد ، انباری ها باید مجهز به سیستم اسپرینکلر باشند و انباری ها در گروه خطر معمولی در نظر گرفته شوند.</p>			